

# LE TONKINOIS

## Ölbeize

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Diese Öl-Beize ist eine intensivfarbige Holzvorbehandlung und ergibt eine jeweils farbsympathische Oberflächengüte mit einer goodfeel Haptik für alle Edelholzflächen, sowie im Bootsbau und Marinebereich. Sie ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend und sehr beständig. Anders als bei herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonisches Streichbild erzielt. Zur Verbesserung des UV-Schutzes und Wetterbeständigkeit im Außenbereich, sowie Seewasserbeständigkeit oder Belastbarkeit und Erhöhung der Verschleißgrenze, kann entsprechend der Verwendung und Beanspruchung die Ölbeize mit dem LeTonkinois Vernis, LeTonkinois Marine No.1, als Endbeschichtung kombiniert ausgeführt werden. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser. Keine Bildung von Wasserflecken.
Anwendungsbereich	Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten, stärker strapazierten Hölzern im Innenbereich sowie Außenbereich, wie z.B. Schiffsdecks- und Aufbauten, Holzfußböden, Tisch- und Küchenplatten aus Holz. usw.
Lagerung Haltbarkeit	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern. Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar

### Technische Daten

Verbrauch	35–50 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunde, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2-3 Anstrichen.

### Verarbeitungshinweise

Untergrund	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15 % Holzfeuchte)
Verarbeitung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Öl-Beize satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges mit dem Pinsel nochmals verteilen und in Maserrichtung abfahren und den Pinsel wiederholt im fusselfreiem Tuch abtupfen. Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges verarbeiten zu achten.
Produktentsorgung	Grundsätzlich wird empfohlen eine Beiz- Probefläche anzulegen. Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

